


**SINGER**  
**145A304,404**





Ersatzteilleiste Pièces de rechange  
Spare Parts Piezas de repuesto

SINGER

| Teil-Nr     | Benennung              | Teil-Nr     | Benennung                   | Teil-Nr        | Benennung              | Teil-Nr        | Benennung                             | Teil-Nr        | Benennung                            |
|-------------|------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| G 005 068 3 | Stellring L9           | G 220 166 0 | Gelenk J2                   | G 220 347 0    | Kurbel, vorn F4        | G 220 14 235 0 | Schieber, links NA = 28 mm, o. Abb.   | G 220 22 232 3 | Obertransportfuß NA = 25 mm, o. Abb. |
| G 005 196 0 | Drucköler J5, H5       | G 220 167 0 | Gelenkschraube J3           | G 220 348 0    | Nadeltransporthebe. F8 | G 220 14 236 0 | Schieber, rechts NA = 38 mm, o. Abb.  | G 220 22 233 0 | Stoffdruckfuß NA = 25 mm, o. Abb.    |
| G 005 220 0 | Feder B3               | G 220 168 0 | Buchse, oben J2             | G 220 350 0    | Kurbel M9              | G 220 14 237 0 | Schieber, links NA = 38 mm, o. Abb.   | G 220 22 236 3 | Obertransportfuß NA = 30 mm, o. Abb. |
| G 008 357 0 | Feder H5               | G 220 169 0 | Buchse, unten L3            | G 220 350 4    | Kurbel kpl. M9         | G 220 14 238 0 | Schieber, rechts NA = 6 mm, o. Abb.   | G 220 22 237 0 | Stoffdruckfuß NA = 30 mm, o. Abb.    |
| G 016 401 0 | Filzscheibe B3         | G 220 170 0 | Lüfterhebel H4              | G 220 351 0    | Lagerzapfen L9         | G 220 14 239 0 | Schieber, links NA = 6 mm, o. Abb.    | G 220 22 238 3 | Obertransportfuß NA = 28 mm, o. Abb. |
| G 020 229 0 | Unterlegscheibe C6     | G 220 171 0 | Lüfterhebelhalter J3        | G 220 352 0    | Zugstange K8           | G 220 15 007 0 | Buchse, vorn K1                       | G 220 22 239 0 | Stoffdruckfuß NA = 28 mm, o. Abb.    |
| G 030 031 0 | Scheibe B3, G10        | G 220 172 0 | Bolzen J2                   | G 220 373 0    | Hubexzenter L1         | G 220 15 008 0 | Buchse, mitte L4                      | G 220 22 240 3 | Obertransportfuß NA = 38 mm, o. Abb. |
| G 030 218 0 | Federscheibe D8        | G 220 173 0 | Stellring M2, M11           | G 220 374 0    | Getriebing L1          | G 220 15 009 0 | Buchse, hinten K9                     | G 220 22 241 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 037 100 0 | Ölrohr F4, F7          | G 220 174 0 | Sperrad K9                  | G 220 375 0    | Gabel L2               | G 220 15 010 0 | Greiferwelle L6                       | G 220 22 242 3 | Obertransportfuß NA = 5 mm, o. Abb.  |
| G 037 129 0 | Feder G10              | G 220 175 0 | Spulengh. kpl. H1           | G 220 400 0    | Kupplungswelle H6      | G 220 15 011 0 | Greifer L9                            | G 220 22 243 0 | Stoffdruckfuß NA = 6 mm, o. Abb.     |
| G 049 027 0 | Federscheibe F8        | G 220 176 0 | Spule G3, K12               | G 220 400 4    | Kupplungsw. kpl. J6    | G 220 15 012 0 | Baiken L3                             | G 220 22 244 3 | Obertransportfuß NA = 6 mm, o. Abb.  |
| G 053 220 0 | Sicherung G9           | G 220 177 0 | Greifer kpl. J1             | G 220 401 0    | Seitenhandrad H9       | G 220 15 013 0 | Baiken L3                             | G 220 22 245 0 | Stoffdruckfuß NA = 6 mm, o. Abb.     |
| G 061 105 0 | Rosette B3             | G 220 178 0 | Klappe G3                   | G 220 401 4    | Seitenhandrad kpl. H9  | G 220 15 014 0 | Greiferwelle L6                       | G 220 22 246 3 | Obertransportfuß NA = 38 mm, o. Abb. |
| G 067 018 0 | Gleitöse D3            | G 220 179 0 | Druckfeder G3               | G 220 402 0    | Flansch H9             | G 220 15 015 0 | Greifer L9                            | G 220 22 247 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 067 241 0 | Klammer L2             | G 220 180 0 | Druckstift G3               | G 220 403 0    | Kupplungsscheibe J9    | G 220 15 016 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.     | G 220 22 248 3 | Obertransportfuß NA = 5 mm, o. Abb.  |
| G 068 017 0 | Bolzen C2              | G 220 181 4 | Scharnierstift G3           | G 220 405 0    | Buchse H6              | G 220 15 017 0 | Baiken L3                             | G 220 22 249 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 068 041 0 | Oldocht D2, F3, J2, D4 | G 220 182 0 | Spannungsfeder H3           | G 220 406 0    | Druckfeder H6          | G 220 15 018 0 | Stichplatte NA = 4,8 mm               | G 220 22 250 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 068 051 0 | Kegelkerbstift F2      | G 220 183 0 | Rad K2                      | G 220 407 0    | Druckstift H6          | G 220 15 019 0 | Stichplatte NA = 8 mm                 | G 220 22 251 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 068 157 0 | Unterlegscheibe K3     | G 220 184 0 | Deckring, rechts H3         | G 220 409 0    | Kupplung H6            | G 220 15 020 0 | Stichplatte NA = 10 mm                | G 220 22 252 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 068 285 0 | Ölrohr G9              | G 220 185 0 | Deckring, links H3          | G 220 410 3    | Zahnrad E4             | G 220 15 021 0 | Stichplatte NA = 12 mm                | G 220 22 253 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 068 533 0 | Scheibe H6             | G 220 186 0 | Schutzwinkel H3             | G 220 411 3    | Zahnrad H6             | G 220 15 022 0 | Stichplatte NA = 14 mm                | G 220 22 254 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 081 156 0 | Schraubenschlüssel A10 | G 220 187 0 | Greifer H1                  | G 220 412 0    | Deckel F6              | G 220 15 023 0 | Stichplatte NA = 15 mm                | G 220 22 255 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 081 158 0 | Pinzette L12           | G 220 188 0 | Lenklaufbuchse K12          | G 220 820 0    | Riemenschutz A10       | G 220 15 024 0 | Stichplatte NA = 16 mm                | G 220 22 256 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 088 232 0 | Hülse H6               | G 220 189 0 | Sperrklinke L10             | G 220 821 0    | Oberteilstütze D8      | G 220 15 025 0 | Stichplatte NA = 18 mm                | G 220 22 257 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 095 011 0 | Ölflitz L2             | G 220 190 0 | Bolzen K10                  | G 220 842 0    | Ölfängerblech L5       | G 220 15 026 0 | Stichplatte NA = 20 mm                | G 220 22 258 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 095 239 0 | Haken C7, B7           | G 220 191 0 | Hebel K11                   | G 220 845 0    | Scharnier J4           | G 220 15 027 0 | Stichplatte NA = 21 mm                | G 220 22 259 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 096 335 0 | Schraube C2            | G 220 192 0 | Bolzen K11                  | G 077 11 020 3 | Garnrollenarm F12      | G 220 15 028 0 | Stichplatte NA = 24 mm                | G 220 22 260 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 097 264 0 | Rad J10                | G 220 193 4 | Gelenk L10                  | G 077 11 021 0 | Teiler G11             | G 220 15 029 0 | Stichplatte NA = 45 mm                | G 220 22 261 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 097 268 0 | Feder H12              | G 220 194 0 | Ruckschaltklinke K10        | G 077 11 022 0 | Auflage F11            | G 220 15 030 0 | Stichplatte NA = 50 mm                | G 220 22 262 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 097 281 3 | Platte K11             | G 220 195 0 | Ruckschaltfeder K10         | G 077 11 023 0 | Zentrierstück F12      | G 220 15 031 0 | Stichplatte NA = 60 mm                | G 220 22 263 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 097 283 0 | Bolzen G10             | G 220 196 0 | Rad L3, K2                  | G 077 11 024 3 | Fadenleiter-Arm D12    | G 220 15 032 0 | Stichplatte NA = 25 mm                | G 220 22 264 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 097 284 0 | Öse G10                | G 220 197 0 | Zahnformriemen-Rad kpl. F10 | G 077 11 025 0 | Fadenleiter-Arm D12    | G 220 15 033 0 | Stichplatte NA = 30 mm                | G 220 22 265 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 097 285 0 | Arm H11                | G 220 198 0 | Zahnformriemen-Rad J10      | G 077 11 026 0 | Abschlußstück C12      | G 220 15 034 0 | Stichplatte NA = 38 mm                | G 220 22 266 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 097 286 0 | Bolzen J12             | G 220 199 0 | Zahnformriemen-Rad kpl. J10 | G 077 11 027 0 | Rohr D12               | G 220 15 035 0 | Transport, NA = 6 mm                  | G 220 22 267 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 097 287 0 | Bolzen K12             | G 220 200 0 | Gelenk L10                  | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 036 0 | Transport, NA = 8 mm                  | G 220 22 268 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 097 288 0 | Bremstück J10          | G 220 201 0 | Ruckschaltklinke K10        | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 037 0 | Transport, NA = 10 mm                 | G 220 22 269 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 097 289 0 | Klemme J10             | G 220 202 0 | Ruckschaltfeder K10         | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 038 0 | Transport, NA = 12 mm                 | G 220 22 270 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 196 033 0 | Fadenführungsstift F5  | G 220 203 0 | Rad L3, K2                  | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 039 0 | Transport, NA = 14 mm                 | G 220 22 271 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 003 0 | Arm-Hinterteil G9      | G 220 204 0 | Zahnformriemen-Rad kpl. F10 | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 040 0 | Transport, NA = 15 mm                 | G 220 22 272 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 005 0 | Lager, hinten E10      | G 220 205 0 | Scheibe L2                  | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 041 0 | Transport, NA = 18 mm                 | G 220 22 273 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 007 0 | Lager, vorn E4         | G 220 206 0 | Baiken kpl. L3              | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 042 0 | Transport, NA = 20 mm                 | G 220 22 274 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 010 0 | Arm-Mittelteil H6      | G 220 207 0 | Bolzen L2                   | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 043 0 | Transport, NA = 22 mm                 | G 220 22 275 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 012 0 | Lager, mitte-vorn D5   | G 220 208 0 | Kurbel M2                   | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 044 0 | Transport, NA = 24 mm                 | G 220 22 276 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 013 0 | Lager D6               | G 220 209 0 | Vorschubwelle L6            | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 045 0 | Transport, NA = 15 mm                 | G 220 22 277 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 016 0 | Fadenhebel D2          | G 220 210 0 | Arrieterbuchse G9           | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 046 0 | Transport, NA = 15 mm                 | G 220 22 278 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 016 4 | Fadenhebel, kpl. D2    | G 220 211 0 | Bolzen H9                   | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 047 0 | Transport, NA = 18 mm                 | G 220 22 279 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 017 0 | Handrad E10, C2        | G 220 212 0 | Rollenbolzen F7             | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 048 0 | Transport, NA = 20 mm                 | G 220 22 280 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 018 0 | Lager D6               | G 220 213 0 | Roie F7                     | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 049 0 | Transport, NA = 22 mm                 | G 220 22 281 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 019 0 | Fad.-Führungswink. H4  | G 220 214 0 | Unterlegscheibe F7          | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 050 0 | Transport, NA = 25 mm                 | G 220 22 282 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 020 0 | Führungsstift H4       | G 220 215 0 | Zugstange G9                | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 051 0 | Transport, NA = 45 mm                 | G 220 22 283 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 021 0 | Schutzbügel A3         | G 220 216 0 | Weile L9                    | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 052 0 | Transport, NA = 50 mm                 | G 220 22 284 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 022 3 | Platte B1              | G 220 217 0 | Umschaltkuli, kpl. M10      | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 053 0 | Transport, NA = 60 mm                 | G 220 22 285 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 022 4 | Platte kpl. B1         | G 220 218 0 | Lagerzapfen L9              | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 054 0 | Transport, NA = 30 mm                 | G 220 22 286 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 024 0 | Auslösstift A1         | G 220 219 0 | Zugfeder L11                | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 055 0 | Transport, NA = 28 mm                 | G 220 22 287 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 025 0 | Fadenspann.-Winkel A3  | G 220 220 0 | Nippel G11                  | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 056 0 | Transport, NA = 38 mm                 | G 220 22 288 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 026 0 | Fadenführung B1        | G 220 221 0 | Umschaltgelenk. M10         | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 057 0 | Transport, NA = 6 mm                  | G 220 22 289 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 027 0 | Winkel B1              | G 220 222 0 | Umschaltgele. kpl. M10      | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 058 0 | Obertransportfuß NA = 4,8 mm, o. Abb. | G 220 22 290 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 029 0 | Stellbuchse C2         | G 220 223 0 | Bolzen M10                  | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 059 0 | Obertransportfuß NA = 8 mm, o. Abb.   | G 220 22 291 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 030 0 | Bolzen C3              | G 220 224 0 | Hebel L11                   | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 060 0 | Obertransportfuß NA = 8 mm, o. Abb.   | G 220 22 292 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 031 0 | Auslösestift B1        | G 220 225 0 | Kuilsenstiel L10            | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 061 0 | Obertransportfuß NA = 10 mm, o. Abb.  | G 220 22 293 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 032 0 | Auslösebolzen C3       | G 220 226 0 | Lagerzapfen L10             | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 062 0 | Obertransportfuß NA = 10 mm, o. Abb.  | G 220 22 294 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 033 0 | Fadenrolle C3          | G 220 227 0 | Buchse M9                   | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 063 0 | Obertransportfuß NA = 12 mm, o. Abb.  | G 220 22 295 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 034 0 | Fadenanz.-Feder C2     | G 220 228 0 | Flansch D7                  | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 064 0 | Obertransportfuß NA = 12 mm, o. Abb.  | G 220 22 296 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 035 0 | Auflage B1             | G 220 229 0 | Exzenter kpl. D7            | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 065 0 | Obertransportfuß NA = 12 mm, o. Abb.  | G 220 22 297 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 038 0 | Bügel C2               | G 220 230 0 | Druckfeder H9               | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 066 0 | Obertransportfuß NA = 12 mm, o. Abb.  | G 220 22 298 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 042 0 | Kloben E3              | G 220 231 0 | Druckfeder M10              | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 067 0 | Obertransportfuß NA = 12 mm, o. Abb.  | G 220 22 299 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 043 0 | Gelenk E3              | G 220 232 0 | Mutter L11                  | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 068 0 | Obertransportfuß NA = 12 mm, o. Abb.  | G 220 22 300 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 044 0 | Bolzen D3              | G 220 233 0 | Kraftspuler kpl. J10        | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 069 0 | Obertransportfuß NA = 12 mm, o. Abb.  | G 220 22 301 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 045 0 | Kurbel F4              | G 220 234 0 | Welle K11                   | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 070 0 | Obertransportfuß NA = 12 mm, o. Abb.  | G 220 22 302 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 047 0 | Bolzen D2              | G 220 235 0 | Stift F5                    | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 071 0 | Obertransportfuß NA = 12 mm, o. Abb.  | G 220 22 303 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 056 0 | Blattfeder C5          | G 220 236 0 | Druckfeder E8               | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 072 0 | Obertransportfuß NA = 12 mm, o. Abb.  | G 220 22 304 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 057 0 | Verstärkung C5         | G 220 237 0 | Korkeilmutter E8            | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 073 0 | Obertransportfuß NA = 12 mm, o. Abb.  | G 220 22 305 0 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 058 3 | Regulierschraube B5    | G 220 238 0 | Fußhalter E8                | G 100 03 015 0 | Gewinde-Einsatz D9     | G 220 15 074 0 | Obertransportfuß NA = 12 mm, o. Abb.  | G 220 22 306 3 | Stoffdruckfuß NA = 38 mm, o. Abb.    |
| G 220 062 0 | Buchse, unten F1       | G 220 239 0 | Filzhalter                  |                |                        |                |                                       |                |                                      |

# 145A 304; 404

| Teil-Nr        | Benennung         | Teil-Nr    | Benennung                  | Teil-Nr                    | Benennung                | Teil-Nr                    | Benennung        | Teil-Nr              | Benennung                |
|----------------|-------------------|------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| G 992 00 982 0 | Stift             | M10        | <b>Nähgarntüren</b>        | NA = 24 mm                 |                          | NA = 8 mm                  |                  | NA = 28 mm           |                          |
| G 992 01 184 0 | Schraube          | L9         | <b>Klasse 145A-304</b>     | G 220 23 211 4             | Nadelstange kpl.         | G 220 23 202 4             | Nadelstange kpl. | G 220 23 218 4       | Nadelstange kpl.         |
| G 992 01 289 0 | Schraube          | H4, C2     |                            | G 220 22 222 0             | Stoffdruckerfuß          | G 220 22 205 0             | Stoffdruckerfuß  | G 220 22 205 0       | Stoffdruckerfuß          |
| G 992 01 344 0 | Schraube          | G6         |                            | G 220 22 222 3             | Obertransportfuß         | G 220 22 204 3             | Obertransportfuß | G 220 22 238 3       | Obertransportfuß         |
| G 992 01 383 0 | Mutter            | J2         | NA = 4,8 mm                | G 220 23 211 0             | 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel | G 220 23 170-200           | Nadel            | G 220 22 238 3       | 7 x 23 Nr. 170-200 Nadel |
| G 992 01 386 0 | Schraube          | F1, C1     | G 220 23 201 4             | G 220 20 211 0             | Stichplatte              | G 220 20 202 0             | Stichplatte      | G 220 20 219 0       | Stichplatte              |
| G 992 01 393 0 | Mutter            | E8         | G 220 22 208 0             | G 220 21 229 0             | Transporteur             | G 220 21 229 0             | Transporteur     | G 220 21 237 0       | Transporteur             |
| G 992 01 395 0 | Schraube          | C2, B7     | G 220 22 202 3             | G 220 14 101 0             | Schieber, links          | G 220 14 101 0             | Schieber, links  | G 220 14 235 0       | Schieber, links          |
| G 992 01 420 0 | Schraube          | C1         | G 220 22 202 3             | G 220 14 220 0             | Schieber, rechts         | G 220 14 220 0             | Schieber, rechts | G 220 14 234 0       | Schieber, rechts         |
| G 992 01 451 0 | Mutter            | L3         | G 220 20 201 0             |                            |                          |                            |                  |                      |                          |
| G 992 01 495 0 | Schraube          | L11, M2    | G 220 21 219 0             | NA = 25 mm                 |                          | NA = 10 mm                 |                  | NA = 30 mm           |                          |
| G 992 01 520 0 | Mutter            | B1         | G 220 14 201 0             | G 220 23 212 0             | Nadelstange kpl.         | G 220 23 203 4             | Nadelstange kpl. | G 220 23 217 4       | Nadelstange kpl.         |
| G 992 01 536 0 | Schraube          | E5         | G 220 14 200 0             | G 220 22 233 0             | Stoffdruckerfuß          | G 220 22 233 0             | Stoffdruckerfuß  | G 220 22 237 0       | Stoffdruckerfuß          |
| G 992 01 577 0 | Schraube          | B5, M3     | G 220 14 200 0             | G 220 22 232 3             | Obertransportfuß         | G 220 22 206 3             | Obertransportfuß | G 220 22 236 3       | Obertransportfuß         |
| G 992 01 585 0 | Schraube          | E8         | NA = 6 mm                  | G 220 23 212 0             | 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel | G 220 23 170-200           | Nadel            | G 220 22 236 3       | 7 x 23 Nr. 170-200 Nadel |
| G 992 01 618 0 | Paßstift          | F6, F7     | G 220 23 220 4             | G 220 20 216 0             | Stichplatte              | G 220 20 203 0             | Stichplatte      | G 220 20 218 0       | Stichplatte              |
| G 992 01 675 0 | Schraube          | H6         | G 220 22 248 0             | G 220 21 231 0             | Transporteur             | G 220 21 221 0             | Transporteur     | G 220 21 236 0       | Transporteur             |
| G 992 01 877 0 | Schraube          | J6         | G 220 22 242 3             | G 220 14 231 0             | Schieber, links          | G 220 14 205 0             | Schieber, links  | G 220 14 232 0       | Schieber, links          |
| G 992 01 884 0 | Schraube          | F7, F6     | G 220 23 Nr. 140-160 Nadel | G 220 14 230 0             | Schieber, rechts         | G 220 14 204 0             | Schieber, rechts | G 220 14 233 0       | Schieber, rechts         |
| G 992 01 703 0 | Schraube          | H3         | G 220 20 221 0             | NA = 28 mm                 |                          | NA = 12 mm                 |                  | NA = 32 mm           |                          |
| G 992 01 747 0 | Schraube          | K5         | G 220 21 239 0             | G 220 23 218 4             | Nadelstange kpl.         | G 220 23 204 4             | Nadelstange kpl. | G 220 23 216 4       | Nadelstange kpl.         |
| G 992 01 765 0 | Schraube          | K2         | G 220 14 238 0             | G 220 22 239 0             | Stoffdruckerfuß          | G 220 22 209 0             | Stoffdruckerfuß  | G 220 22 237 0       | Stoffdruckerfuß          |
| G 992 01 766 0 | Schraube          | K12, K2    | G 220 14 238 0             | G 220 22 238 3             | Obertransportfuß         | G 220 22 208 3             | Obertransportfuß | G 220 22 232 3       | Obertransportfuß         |
| G 992 01 767 0 | Schraube          | F3, H2     | NA = 8 mm                  | G 220 23 218 0             | 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel | G 220 23 170-200           | Nadel            | G 220 22 232 3       | 7 x 23 Nr. 170-200 Nadel |
| G 992 01 768 0 | Schraube          | H9         | G 220 23 202 4             | G 220 20 218 0             | Stichplatte              | G 220 20 204 0             | Stichplatte      | G 220 20 216 0       | Stichplatte              |
| G 992 01 769 0 | Schraube          | H6, B3, B1 | G 220 22 206 0             | G 220 21 231 0             | Transporteur             | G 220 21 222 0             | Transporteur     | G 220 21 231 0       | Transporteur             |
| G 992 01 770 0 | Schraube          | G2, J2     | G 220 22 204 3             | G 220 14 239 0             | Schieber, links          | G 220 14 207 0             | Schieber, links  | G 220 14 231 0       | Schieber, links          |
| G 992 01 772 0 | Schraube          | D3         | G 220 23 Nr. 140-160 Nadel | G 220 14 234 0             | Schieber, rechts         | G 220 14 206 0             | Schieber, rechts | G 220 14 230 0       | Schieber, rechts         |
| G 992 01 777 0 | Schraube          | H3         | G 220 20 202 0             | NA = 30 mm                 |                          | NA = 14 mm                 |                  | NA = 38 mm           |                          |
| G 992 01 778 0 | Schraube          | H3         | G 220 21 220 0             | G 220 23 217 4             | Nadelstange kpl.         | G 220 23 205 4             | Nadelstange kpl. | G 220 23 219 4       | Nadelstange kpl.         |
| G 992 01 779 0 | Schraube          | H4         | G 220 14 208 0             | G 220 22 237 0             | Stoffdruckerfuß          | G 220 22 211 0             | Stoffdruckerfuß  | G 220 22 241 0       | Stoffdruckerfuß          |
| G 992 01 783 0 | Schraube          | L2         | G 220 14 208 0             | G 220 22 236 3             | Obertransportfuß         | G 220 22 210 0             | Obertransportfuß | G 220 22 240 3       | Obertransportfuß         |
| G 992 01 785 0 | Schraube          | L3         | G 220 14 202 0             | G 220 20 218 0             | Stichplatte              | G 220 20 210 0             | Stichplatte      | G 7 x 23 Nr. 170-200 | Nadel                    |
| G 992 01 786 0 | Mutter            | F8         | NA = 10 mm                 | G 220 20 218 0             | Stichplatte              | G 7 x 23 Nr. 170-200       | Nadel            | G 220 20 220 0       | Stichplatte              |
| G 992 01 787 0 | Mutter            | M11, M9    | G 220 23 208 4             | G 220 21 236 0             | Transporteur             | G 220 20 205 0             | Stichplatte      | G 220 21 238 0       | Transporteur             |
| G 992 01 788 0 | Schraube          | F2         | G 220 22 207 0             | G 220 14 233 0             | Schieber, links          | G 220 21 223 0             | Transporteur     | G 220 14 237 0       | Schieber, links          |
| G 992 01 789 0 | Schraube          | M10        | G 220 22 206 3             | G 220 14 232 0             | Schieber, rechts         | G 220 14 208 0             | Schieber, rechts | G 220 14 236 0       | Schieber, rechts         |
| G 992 01 791 0 | Schraube          | E1         | 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel   | NA = 32 mm                 |                          | NA = 15 mm                 |                  | NA = 45 mm           |                          |
| G 992 01 792 0 | Schraube          | K2         | G 220 20 208 0             | G 220 23 218 4             | Nadelstange kpl.         | G 220 23 206 4             | Nadelstange kpl. | G 220 23 213 4       | Nadelstange kpl.         |
| G 992 01 794 0 | Schraube          | L5         | G 220 20 208 0             | G 220 22 233 0             | Stoffdruckerfuß          | G 220 22 213 0             | Stoffdruckerfuß  | G 220 22 226 3       | Obertransportfuß         |
| G 992 01 795 0 | Schraube          | J4         | G 220 21 221 0             | G 220 22 232 3             | Obertransportfuß         | G 220 22 212 3             | Obertransportfuß | G 7 x 23 Nr. 170-200 | Nadel                    |
| G 992 01 796 0 | Schraube          | L3         | G 220 14 205 0             | G 220 20 216 0             | Stichplatte              | G 7 x 23 Nr. 170-200       | Nadel            | G 220 20 213 0       | Stichplatte              |
| G 992 01 797 0 | Schraube          | K2         | G 220 14 204 0             | G 220 21 231 0             | Transporteur             | G 220 20 206 0             | Stichplatte      | G 220 21 232 0       | Transporteur             |
| G 992 01 798 0 | Schraube          | K11:       | 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel   | G 220 14 231 0             | Schieber, links          | G 220 21 224 0             | Transporteur     | G 220 14 225 0       | Schieber, links          |
| G 992 01 816 0 | Schraube          | C6         | G 220 20 208 0             | G 220 14 230 0             | Schieber, rechts         | G 220 14 209 0             | Schieber, links  | G 220 14 236 0       | Schieber, rechts         |
| G 992 01 817 0 | Schraube          | F8         | NA = 12 mm                 | NA = 32 mm                 |                          | NA = 15 mm                 |                  | NA = 50 mm           |                          |
| G 992 01 818 0 | Schraube          | F8         | G 220 23 204 4             | G 220 23 218 4             | Nadelstange kpl.         | G 220 23 205 4             | Nadelstange kpl. | G 220 23 214 4       | Nadelstange kpl.         |
| G 992 01 819 0 | Schraube          | E2         | G 220 22 209 0             | G 220 22 233 0             | Stoffdruckerfuß          | G 220 22 213 0             | Stoffdruckerfuß  | G 220 22 229 0       | Stoffdruckerfuß          |
| G 992 01 820 0 | Schraube          | B7         | G 220 22 208 3             | G 220 22 232 3             | Obertransportfuß         | G 220 22 212 3             | Obertransportfuß | G 220 22 228 3       | Obertransportfuß         |
| G 992 01 823 0 | Schraube          | A1         | 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel   | G 220 20 216 0             | Stichplatte              | G 7 x 23 Nr. 170-200       | Nadel            | G 7 x 23 Nr. 170-200 | Nadel                    |
| G 992 01 830 0 | Boizen            | D1         | G 220 20 208 0             | G 220 21 231 0             | Transporteur             | G 220 20 206 0             | Stichplatte      | G 220 21 232 0       | Transporteur             |
| G 992 01 832 0 | Schraube          | K2, K12    | G 220 21 222 0             | G 220 14 231 0             | Schieber, links          | G 220 21 224 0             | Transporteur     | G 220 14 225 0       | Schieber, links          |
| G 992 01 861 0 | Schraube          | D8         | G 220 14 207 0             | G 220 14 232 0             | Schieber, rechts         | G 220 14 211 0             | Schieber, links  | G 220 14 224 0       | Schieber, rechts         |
| G 992 01 916 0 | Schraube          | E8, M9     | G 220 14 206 0             | NA = 45 mm                 |                          | NA = 16 mm                 |                  | NA = 60 mm           |                          |
| G 992 01 917 0 | Schraube          | J2         | NA = 14 mm                 | G 220 23 213 4             | Nadelstange kpl.         | G 220 23 207 4             | Nadelstange kpl. | G 220 23 215 4       | Nadelstange kpl.         |
| G 992 02 000 0 | Schraube          | D9         | G 220 23 205 4             | G 220 22 227 0             | Stoffdruckerfuß          | G 220 22 215 0             | Stoffdruckerfuß  | G 220 22 229 0       | Stoffdruckerfuß          |
| G 992 02 020 0 | Lasche            | D8         | G 220 22 211 0             | G 220 22 228 3             | Obertransportfuß         | G 220 22 214 3             | Obertransportfuß | G 220 22 228 3       | Obertransportfuß         |
| G 992 02 021 3 | Riemenschutz kpl. | B9         | G 220 22 210 0             | G 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel |                          | G 7 x 23 Nr. 170-200 Nadel |                  | G 7 x 23 Nr. 170-200 | Nadel                    |
| G 992 02 230 0 | Mutter            | G2         | G 220 22 212 3             | G 220 20 213 0             | Stichplatte              | G 220 20 214 3             | Obertransportfuß | G 220 20 215 0       | Stichplatte              |
| G 992 02 320 0 | Gewindeeinsatz    | D8         | G 220 23 Nr. 140-160 Nadel | G 220 21 238 0             | Transporteur             | G 7 x 23 Nr. 170-200       | Nadel            | G 220 21 234 0       | Transporteur             |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 20 205 0             | G 220 14 237 0             | Schieber, links          | G 220 20 207 0             | Stichplatte      | G 220 14 227 0       | Schieber, links          |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 21 228 0             | G 220 14 238 0             | Schieber, rechts         | G 220 21 225 0             | Transporteur     | G 220 14 226 0       | Schieber, rechts         |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 14 209 0             | NA = 50 mm                 |                          | NA = 18 mm                 |                  | NA = 60 mm           |                          |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 14 208 0             | G 220 23 214 4             | Nadelstange kpl.         | G 220 23 208 4             | Nadelstange kpl. | G 220 23 215 4       | Nadelstange kpl.         |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 23 205 4             | G 220 22 229 0             | Stoffdruckerfuß          | G 220 22 217 0             | Stoffdruckerfuß  | G 220 22 231 0       | Stoffdruckerfuß          |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 22 211 0             | G 220 22 228 3             | Obertransportfuß         | G 220 22 216 3             | Obertransportfuß | G 220 22 230 3       | Obertransportfuß         |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 22 210 0             | G 220 20 213 0             | Stichplatte              | G 220 20 213 0             | Stichplatte      | G 7 x 23 Nr. 170-200 | Nadel                    |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 22 212 3             | G 220 21 233 0             | Transporteur             | G 7 x 23 Nr. 170-200       | Nadel            | G 220 20 215 0       | Stichplatte              |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 22 213 3             | G 220 14 229 0             | Schieber, links          | G 220 20 208 0             | Stichplatte      | G 220 21 234 0       | Transporteur             |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel   | G 220 14 224 0             | Schieber, rechts         | G 220 21 226 0             | Transporteur     | G 220 14 229 0       | Schieber, links          |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 20 206 0             | G 220 14 224 0             | Schieber, rechts         | G 220 14 215 0             | Schieber, links  | G 220 14 228 0       | Schieber, rechts         |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 21 228 0             | NA = 60 mm                 |                          | NA = 20 mm                 |                  | NA = 60 mm           |                          |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 21 228 0             | G 220 23 214 4             | Nadelstange kpl.         | G 220 23 209 4             | Nadelstange kpl. | G 220 23 215 4       | Nadelstange kpl.         |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 14 211 0             | G 220 22 229 0             | Stoffdruckerfuß          | G 220 22 217 0             | Stoffdruckerfuß  | G 220 22 231 0       | Stoffdruckerfuß          |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 14 210 0             | G 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel |                          | G 7 x 23 Nr. 170-200 Nadel |                  | G 7 x 23 Nr. 170-200 | Nadel                    |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | NA = 16 mm                 | G 220 20 214 0             | Stichplatte              | G 220 22 218 3             | Obertransportfuß | G 220 20 215 0       | Stichplatte              |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 23 207 4             | G 220 21 233 0             | Transporteur             | G 7 x 23 Nr. 170-200       | Nadel            | G 220 21 234 0       | Transporteur             |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 22 215 0             | G 220 14 227 0             | Schieber, links          | G 220 20 209 0             | Stichplatte      | G 220 14 229 0       | Schieber, links          |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 22 214 3             | G 220 14 228 0             | Schieber, rechts         | G 220 21 227 0             | Transporteur     | G 220 14 217 0       | Schieber, links          |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel   | NA = 60 mm                 |                          | NA = 22 mm                 |                  | NA = 60 mm           |                          |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 20 207 0             | G 220 23 214 4             | Nadelstange kpl.         | G 220 23 210 4             | Nadelstange kpl. | G 220 23 215 4       | Nadelstange kpl.         |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 21 228 0             | G 220 22 229 0             | Stoffdruckerfuß          | G 220 22 217 0             | Stoffdruckerfuß  | G 220 22 231 0       | Stoffdruckerfuß          |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 14 211 0             | G 220 22 228 3             | Obertransportfuß         | G 220 22 216 3             | Obertransportfuß | G 220 22 230 3       | Obertransportfuß         |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | G 220 14 210 0             | G 7 x 23 Nr. 140-160 Nadel |                          | G 7 x 23 Nr. 170-200 Nadel |                  | G 7 x 23 Nr. 170-200 | Nadel                    |
| G 992 01 144 0 | Schraube          | D4         | NA = 16 mm                 | G 220 20 214 0             | Stichplatte              | G 220 20 214 3             | Obertransportfuß | G 220 20 215 0       | Stichplatte              |
| G 992 01 144 0 | Schraube</        |            |                            |                            |                          |                            |                  |                      |                          |